

Węzeł 11



Zdj 19: Widok węzła

Na zdjęciach widoczna konstrukcja węzła, stan powłok ochronnych, znaczne uszkodzenie pionowej blachy węzłowej, poziomej blachy węzłowej, brak połączenia między poziomą blachą a resztą węzła, otwór w środku poprzecznicy podporowej, deformacja pasa dolnego, blachę wzmacniającą przyspawaną do pasa dolnego (zakres robót jak w węźle 1)



Zdj 20: jw.



Zdj 21: Widok węzła



Zdj 22: jw

Na zdjęciach widoczna konstrukcja węzła, stan powłok ochronnych, znaczne uszkodzenie pionowej blachy węzłowej, poziomej blachy węzłowej, brak połączenia między poziomą blachą a resztą węzła, otwór w środku poprzecznicy podporowej, deformacja pasa dolnego, blachę wzmacniającą przyspawaną do pasa dolnego. (zakres jak w dla węzła nr 1)



Zdj 23: Widok węzła



Zdj 24: jw

Na zdjęciach widoczna konstrukcja węzła, stan powłok ochronnych, znaczne uszkodzenie środnika, deformacja dolnego pasa dochodzącego do węzła (zakres jak dla węzła nr 10)



Zdj 25: Widok węzła



Zdj 26: jo

Na zdjęciach widoczna konstrukcja węzła, stan powłok ochronnych, znaczne uszkodzenie środniczka słupka, blach węzłowych (do wzmocnienia środniczka słupka, do wymiany blachy węzłowe)



Zdj 27: Widok węzła



Zdj 28: jw

Na zdjęciach widoczna konstrukcja węzła, stan powłok ochronnych, znaczne uszkodzenie środka słupka. Ponadto znacznie uszkodzona blacha węzłowa, pionowa, zewnętrzna (do wzmocnienia lub wymiany)

Węzeł 27




Zdj 29: Widok węzła



Zdj 30: jo



Na zdjęciach widoczna konstrukcja węzła, stan powłok ochronnych, znaczne uszkodzenie środnika słupka, blach węzłowych pionowych i poziomych (do wymiany i wzmocnienie elementów pasa dolnego)



Zdj 31: Widok węzła



Zdj 32: jo

Na zdjęciach widoczna konstrukcja węzła, stan powłok ochronnych, znaczne uszkodzenie środka słupka. Ponadto znaczne uszkodzenia pionowej, zewnętrznej blachy węzłowej (wzmocnienie środka i wymiana blachy węzłowej)



Zdj 33: Widok węzła



Zdj 34: jo

Na zdjęciach widoczna konstrukcja węzła, stan powłok ochronnych, znaczne uszkodzenie środka słupka (do wzmocnienia). Ponadto znaczne uszkodzenia obu pionowych blach węzłowych (do wymiany).



Zdj 35: Widok węzła



Zdj 36: jo

Na zdjęciach widoczna konstrukcja węzła, stan powłok ochronnych, znaczne uszkodzenie środka słupka (do wzmocnienia).



Zdj 37: Widok węzła



Zdj 38: jo



Zdj 39: jw

Na zdjęciach widoczna konstrukcja węzła, stan powłok ochronnych, znaczne uszkodzenie środnika słupka (do wzmocnienia), blachy węzłowej (do wymiany), jednego z ramion kątownika tworzącego pas dolny (do wzmocnienia).